





*messaggio municipale no. 13/2013*

**Comune di Ascona**  
*dicastero sport*



**Contributo comunale  
rifacimento campi esterni  
al Tennis Club Ascona**

**20% della spesa, max. fr. 50'000.-**



v. rif.  
n. rif. SB/mp  
Risoluzione municipale no. 583  
Ascona, 14 maggio 2013

MESSAGGIO no. 13/2013

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona  
concernente un contributo del 20% per un importo massimo di fr.  
50'000.- quale partecipazione al rifacimento dei campi esterni  
Tennis Club Ascona

---

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la  
richiesta di un credito di fr. 50'000.- al Tennis Club Ascona  
quale partecipazione al rifacimento dei campi esterni.  
Prima di entrare nel merito del progetto, è opportuno ricordare  
il contesto nel quale il medesimo si inserisce.

**1. Cenni storici sul Tennis Club Ascona:**

L'origine della pratica del tennis ad Ascona risale al 1919, su  
un modesto campo di terra battuta di proprietà del locale  
Patriziato. Nel 1946 inizia la sua attività il Tennis Club Ascona  
Lido sui campi appena costruiti presso il Lido che in seguito si  
trasferisce sui campi dell'albergo Castello del Sole e nel 1963  
su quelli dell'albergo Delta. Le prime riflessioni riguardo la  
copertura dei campi per la stagione invernale sono del 1970.  
L'idea è però stata accantonata nel 1977, allorquando si decide  
di dare la priorità alla realizzazione di un nuovo centro  
tennistico autonomo, ubicato sull'attuale sedime, con Club house  
e 7 campi in terra battuta.

Dopo aver costruito nel 2010 i campi coperti, si rende necessario  
rifare i campi esterni che risalgono al 1977.



## **2. Attività sportiva e sociale-ricreativa:**

Un primo e rapido sguardo alle numerose attività svolte sui campi del Tennis Club Ascona, consente di identificare un evidente ed importante interesse pubblico nell'erogazione di un contributo comunale

In effetti, durante la sola stagione estiva il Tennis Club Ascona conta circa 300 soci attivi tra i quali circa 70 juniori. A questi vanno aggiunti numerosi bambini che, a partire dai 5 anni di età, in primavera e nel periodo compreso fra ottobre e febbraio, seguono corsi d'introduzione. Nel 2008 quest'offerta è stata ulteriormente potenziata.

Vi è poi un'intensa collaborazione del Tennis Club con la direzione delle nostre scuole comunali nell'ambito della colonia estiva. Non va infine dimenticato il torneo d'inizio agosto aperto a tutti i tesserati e i campionati sociali per le diverse categorie, così come altre rassegne ed incontri. Da questo punto di vista, dunque, il TCA ad Ascona costituisce un importante vettore di crescita non solo sportiva, ma soprattutto sociale, per i giovani asconesi.

## **3. Le strutture:**

I 7 campi da gioco, grazie anche alla manutenzione regolarmente effettuata ad ogni inizio stagione, sono ancora in un discreto stato; dopo trent'anni, però, il fondo comincia ad essere poco permeabile e la normale irrigazione non consente più di mantenere la necessaria umidità. Va inoltre aggiunto che i progressi tecnici degli ultimi anni rendono ormai superato il materiale utilizzato nel 1978 (Mergel), sostituito in seguito da altri - quali la lava e il nuovissimo Conipur - che favoriscono il mantenimento di un'umidità costante anche nei periodi più caldi. Per l'irrigazione, oltre al lavoro svolto manualmente dal custode, si fa capo a dei getti automatici che purtroppo sono poco adatti in presenza di vento, e che - anche in condizioni



meteorologiche normali - cominciano a dare segni di usura e non consentono più un'irrigazione regolare.

#### **4. Il rifacimento dei campi:**

Fino alla costruzione della nuova halle il TCA disponeva di 7 campi e le spese di ripristino a inizio stagione ammontavano a fr. 17'000.-, da quando i campi esterni sono 4 il costo è sceso a circa fr. 11'000.-.

La ditta "Renova Tennis" che annualmente a primavera si occupa della rimessa in funzione dei campi (ditta che collabora direttamente con la "Tennis Bau" che a suo tempo li aveva costruiti) ha formulato due ipotesi d'intervento.

Una consiste in un lavoro più approfondito di rimessa in funzione a inizio stagione, l'altra è quella del completo rifacimento del fondo da gioco.


La prima soluzione comporterebbe una spesa supplementare, per i 4 campi, di circa fr. 12'000.- e rinvierebbe il lavoro di rifacimento di 4-5 anni.

La seconda, che viene dettagliata in seguito, consiste nel completo rifacimento del fondo e, mediante la regolare manutenzione annuale, garantirebbe una buona qualità dei campi per i prossimi 30-35 anni.

In considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'esigenza di migliorare la qualità della manutenzione dei campi, il comitato ritiene necessario associare a questo lavoro anche quello d'installazione di un impianto di irrigazione automatica.

Con la messa in opera di questi lavori si effettuerà anche la sistemazione delle varie recinzioni e la relativa base di appoggio, che funge pure da contenimento della superficie dei campi. Non da ultimo si effettuerà una sistemazione dei percorsi di accesso ai vari campi.

Per quanto riguarda l'illuminazione, si ritiene che a breve termine non necessiti d'interventi particolari oltre quelli della regolare manutenzione.

**5. Lavori in dettaglio / Preventivo indicativo****Fondo campi**

rifacimento dell'attuale fondo tramite  
asportazione, dell'attuale fondo *mergel*,  
con relativo strato drenante sottostante.  
Riposizionamento dei sostegni della rete  
e delle linee del campo da gioco fr. 153'000.-

**Irrigazione**

Fornitura e posa di un impianto di irriga-  
zione automatico sui campi. fr. 70'000.-

Idraulico - vari lavori di collegamento  
per la predisposizione dell'impianto fr. 4'000.-

Elettricista - vari lavori di alimentazione  
per gli automatismi impianto - centraline fr. 3'000.-

Capomastro - scavo per varie condotte  
di alimentazione fr. 3'000.-

**Sistemazione esterna / recinzioni**

Capomastro - sistemazione bordure campi,  
percorsi di accesso ai campi fr. 13'000.-

Fondazione per posa saette pali recinzione fr. 6'000.-

Fabbro - sistemazione recinzione esistente,  
rifacimento cancelli e relative mediante  
saette, lato sud ed est fr. 15'000.-

Riserva e imprevisti ca. 5% fr. 13'000.-

**Totale costi 4 campi IVA inclusa fr. 280'000.-**



## **6. La situazione finanziaria del Club**

In base alle informazioni in nostro possesso rileviamo che il Club ha una situazione finanziaria sana che gli consente di far fronte alle spese della gestione corrente ma non è in grado di assumersi, se non in minima parte, le spese derivanti da lavori di rinnovamento delle strutture.

### **ENTRATE STIMATE**

Il TCA ritiene di poter contare su contributi da Enti pubblici e da SPORT-TOTO .


Contributo SPORT-TOTO	fr.	98'000.00
Contributo Patriziato	fr.	75'000.00
Contributo Comune di Ascona	<u>fr.</u>	<u>50'000.00</u>
<b>Totale entrate</b>	<b>fr.</b>	<b>223'000.00</b>

## **7 ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI**

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 LOC).

**8 PROPOSTA DI DECISIONE:**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

**deliberare:**


1. E' concesso a favore del Tennis Club Ascona, un contributo del 20% per un importo massimo di fr. 50'000.- (IVA inclusa) quale partecipazione finanziaria al rifacimento dei campi esterni.
2. La spesa è messa a carico del conto 340.565.338.
3. Il contributo concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:


Dr. Med. Luca Pissoglio

Il Vice-Segretario:



Simone Benzoni

Allegati: Preventivi della Tennisbau AG, Reiden



vormals Bruno Weber & Sohn  
alte Schulhausstrasse 5  
Mehlsecken  
6260 Reiden  
Tel. 062 752 33 34  
Fax 062 752 34 75  
E-Mail info@tennisbau.ch  
www.tennisbau.ch

Filiale: 4052 Basel  
Luftmattstrasse 26  
Tel. 061 312 00 11

MwSt-Nr.  
CHE-105.905.044

Tennis-Club Ascona  
Signor Danilo Frigerio  
via Ballerini 4  
6600 Locarno

Offerta N°: 5472

Reiden, 23 ottobre 2012 sk

## VARIANTE Nuova superficie marna/sabbia rossa

**Tennis-Club Ascona, via delle Querce, Ascona.**

**Risanamento generale di campi da tennis N° 1 - 4.**

**Dimensione campi N° 1 - 3: 49.60 m x 36.60 m m2 1'815.40**

**Dimensione campo N° 4: 18.30 m x 40.10 m m2 733.80**

**Totale: m2 2'549.20**


- |   |                     |         |        |                  |
|---|---------------------|---------|--------|------------------|
| 1. Impianto cantiere. Compreso tutto il macchinario necessario e sgombero del cantiere al fine lavoro.                          | a corpo             |         |        | 3'500.00         |
| 2. Installare d'un accesso e smontaggio al fine lavoro. Incl. aprire la rete metallica e chiudere dopo l'esecuzione del lavoro. | esecuzione in regia | ca.     |        | 950.00           |
| 3. Smontaggio delle rete e righe esistente e depositare.  | Garn.               | 4.0     | 90.00  | Lavoro dal club. |
| 4. Rimuovere la superficie (sabbia rossa/marna), in media ca. 4.0 cm. Carico del materiale su benne.                            | m2                  | 2'549.2 | 5.50   | 14'020.60        |
| 5. Trasporto delle benne al deposito ivi compreso le tasse di deposito.   | ca. benne           | 12.0    | 910.00 | 10'920.00        |
| 6. Zappare dello strato di scorie esistente a mano e splanamento.   | m2                  | 2'549.2 | 1.30   | 3'313.95         |
| 7. Livellamento del fondo esistente ivi compreso la fornitura dei necessari paletti.  | m2                  | 2'549.2 | 0.80   | 2'039.35         |

riporto

Fr. 34'743.90



riporto			Fr.	34'743.90
8. Livellamento della pendenza giusta con nuova scorie ca. 2 cm (senza fornitura del materiale).	m2	2'549.2	3.50	8'922.20
9. Fornitura delle nuove scorie (secondo bollettino).	ca.m3	50.0	125.00	6'250.00
10. Fornitura e posa di uno strato della miscela speciale (marna/sabbia rossa) sciolto 4.5 cm, rullato 3.0 cm. Fornitura di 120 sacchi di sabbia rossa da tennis, compreso sabbiare e rullare. Esecuzione della marcazione del campo e posa delle righe plastificate. <b>Incl. lavoro finalmente in primavera.</b>	m2	2'549.2	35.00	89'222.00
11. Posa dei nastri plastificati esistenti	Garn.	4.0	350.00	1'400.00
12. Eventuale fornitura dei nastri plastificati, sistema Tennisbau AG.	Garn.	per	571.30	0.00
13. Si necessario, regolazione dei pali rete sull'altezza giusta.			esecuzione in regia ca.	800.00
14. Strada d'accesso via tappeto verde e pavimentazioni. Riparazione del tappeto verde e pavimentazioni al fine lavoro. (Si necessario.)			esecuzione in regia ca.	350.00
				141'688.10
+ 8.0 % IVA				11'335.05
<b>Totale risanamento generale campi da tennis N° 1- 4</b>			ca. Fr.	<b>153'023.15</b>



vormals Bruno Weber & Sohn  
alte Schulhausstrasse 5  
Mehlsecken  
6260 Reiden  
Tel. 062 752 33 34  
Fax 062 752 34 75  
E-Mail info@tennisbau.ch  
www.tennisbau.ch

Filiale: 4052 Basel  
Lufmattstrasse 26  
Tel. 061 312 00 11

MwSt-Nr.  
CHE-105.905.044

Tennis-Club Ascona  
Signor Danilo Frigerio  
via Ballerini 4  
6600 Locarno

Reiden, 31 ottobre 2012 sk

**Tennis-Club Ascona, via delle Querce, Ascona.**

Egregio Signor Frigerio

Ci riferiamo al nostro colloquio di telefono del 23 ottobre 2012 con Signor Zimmermann e ci permettiamo sottoporle documenti:

➤ **Offerta N° 5470 Irrigazione automatica campi N° 1 - 4**


Saremmo molto lieti di essere in grado di accettare questo lavoro per voi e assicurarvi per voi una rapida esecuzione e professionale.

Restiamo volentieri a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

Cordiali saluti.

**Tennisbau SA**

Stefan Kaufmann



vormals Bruno Weber & Sohn  
alte Schulhausstrasse 5  
Mehlsecken  
6260 Reiden  
Tel. 062 752 33 34  
Fax 062 752 34 75  
E-Mail info@tennisbau.ch  
www.tennisbau.ch

Filiale: 4052 Basel  
Luftmattstrasse 26  
Tel. 061 312 00 11

MwSt-Nr.  
CHE-105.905.044

Tennis-Club Ascona  
Signor Danilo Frigerio  
via Ballerini 4  
6600 Locarno

Offerta-N° 5470

Reiden, 31 ottobre 2012 sk

**Irrigazione automatica con 6 innaffiatori con posizionamento a scomparsa per ognuno dei campi da tennis N° 1 - 4.**

1.	Impianto cantiere. Compreso tutto il macchinario necessario e sgombero del cantiere al fine lavoro.	a corpo			2'400.00
2.	Lavori di scavo 35/65 cm profondità, 40 cm larghezza e copertura (in strati). Misurata da bordo di campo gioco, senza cavo di alimentazione fino al pozzo per distributore.	ca. m'	320.0	44.00	14'080.00
2.1	Variante risanamento generale (nuova superficie).	m' per	38.00		
3.	Supplemento per scavare di pietri o pezzi di cemento, maggiore di 150 mm Ø. Esecuzione in regia.				0.00
4.	Lavori di scavo per impianti d'acqua ed elettrico fuori dei campi da tennis, e copertura ca. 63 m'. Esecuzione in regia.	ca.		ca.	2'600.00
5.	Scavare delle fondazione in cemento vicino di nuove irrigatori, lungo delle bordure in cemento o fondazione del rete metallica.	pezzo	16.0	57.50	920.00
6.	Scavare del tubo d'acqua esistente.	pezzo	1.0	250.00	250.00
	riporto:				Fr. 20'250.00

riporto:				Fr. 20'250.00
7.	Tubo d'alimentazione al distributore dal tubo 2" d'irrigazione esistente secondo costi, circa:			
7.1	Primofit-ti zincato 2" int	pezzo	1.0	243.00 243.00
7.2	Plasson-PP raccordo maschio 50mm est.	pezzo	1.0	21.50 21.50
7.3	Plasson-PP-manicotto 50-50mm	pezzo	1.0	34.70 34.70
7.4	MRS PE-100 Tubo di condotta forzata 50x40,8 mm PN	m'	5.0	8.70 43.50
7.5	Nastro Gysko anticorrosione a grasso 100mm x 10m'	pezzo	0.5	36.70 18.35
8.	Distributore nel pozzo di plastica per i campi 1-4:			
8.1	Distributore 1 1/2" per 4 HUNTER-EMV	pezzo	1.0	1'669.00 1'669.00
8.2	HUNTER valvola elettromagnetico 24VAC-1 1/2"	pezzo	4.0	277.00 1'108.00
8.3	HUNTER-riduttore di pressione per valvole ICV	pezzo	4.0	135.00 540.00
8.4	Cassetta di distribuzione 10x 1,5mm <sup>2</sup> Wago	pezzo	1.0	114.00 114.00
8.5	Plasson-PP-raccordo femmina 50mm x 1 1/2" int.	pezzo	3.0	22.50 67.50
8.6	Plasson-PP-gomito 90° 50x50mm	pezzo	2.0	34.70 69.40
8.7	Plasson-PP-gomito con deriva. filett. 50-1 1/2" int.	pezzo	2.0	27.50 55.00
8.8	pozzo di plastica per distributore 49/69 x 82/103	pezzo	1.0	794.00 794.00
8.9	Fondo di pozzo con piatta-PP	pezzo	1.0	92.00 92.00
9.	Condotte di distribuzione:			
9.1	MRS100-PE tubo di condotta forzata S8 50x44mm PN10	m'	115.0	8.20 943.00
9.2	MRS100-PE tubo di condotta forzata S8 32x28mm PN	m'	340.0	3.90 1'326.00
9.3	Plasson-PP-manicotto 50-50mm	pezzo	2.0	34.70 69.40
9.4	Plasson-PP-manicotto 32x32mm	pezzo	3.0	13.90 41.70
9.5	Plasson-PP-gomito 90° 50x50mm	pezzo	4.0	34.70 138.80
9.6	Plasson-PP-ti ridotto 90° 50-32-50mm	pezzo	4.0	52.20 208.80
9.7	Plasson-PP-ti ridotto 90° 50-32-50mm	pezzo	4.0	13.00 52.00
9.8	Materiale diverso			155.00
10.	Svuotare dei pozzi esistenti secondo esigenza ca.:			
10.1	Scarico 1/2" da PE 32mm con condotta PE 20mm	pezzo	2.0	69.00 138.00
11.	24 collegamenti d'irrigatori:			
11.1	Raccordo A per irrigatore per tennis	pezzo	8.0	40.00 320.00
11.2	Raccordo B per irrigatore per tennis	pezzo	6.0	64.00 384.00
11.3	Raccordo C per irrigatore per tennis	pezzo	8.0	70.50 564.00
11.4	Raccordo D per irrigatore per tennis	pezzo	2.0	87.50 175.00


riporto:


Fr. 29'635.65

riporto:					Fr. 29'635.65
12.	24 irrigatori con posizionamento a scomparsa:				
12.1	HUNTER irrigatore per tennis 50-360°, ugello 4 gia	pezzo	8.0	245.00	1'960.00
12.2	HUNTER irrigatore per tennis 50-350°, ugello 7 ara	pezzo	16.0	245.00	3'920.00
12.3	Pozzo di protezione di plastica con fondo Ø 150mm	pezzo	24.0	107.00	2'568.00
13.	Robinetteria secondo esigenza:				
13.1	Robinetto per irrigatore	pezzo	per	119.00	
14.	Comandi per l'istallazione del costruttore:				
14.1	Sensore pioggia "Rain klik" reazione corta, 24VAC	pezzo	1.0	76.00	76.00
14.2	Hunter-comando per 9 valvole con 3 programmi	pezzo	1.0	578.00	578.00
14.3	HUNTER-telecomando con cavo e preso	pezzo	1.0	27.00	27.00
14.4	Comando centrale d'interruzione ELTA 24VAC7 posti	pezzo	1.0	1'804.00	1'804.00
14.5	ELTA-comando a tasto TM 1/1	pezzo	2.0	243.00	486.00
14.6	ELTA-comando a tasto TM 2/1	pezzo	1.0	319.00	319.00
14.7	ELTA- fissazione per comando a tasto 2"	pezzo	3.0	67.00	201.00
15.	Lavori: Progetto, lavori di preparazione e installazione, realizzazione in una tappa e una messa in esercizio				7'830.00
16.	Posa d'un pozzo di plastica per distributore 49/69x82/103 cm, altezza = 46 cm incl. fondo di filtrazione.	pezzo	1.0	420.00	420.00
17.	Fornitura e posa dei pozzi di svuotamento 30 cm Ø, altezza 50 cm con coperchio di ghisa 30 cm Ø con maniglia.	pezzo	2.0	290.00	580.00
18.	Fornitura e posa del cemento per fissare i pozzi degli irrigatori per tennis, ca. 15 lt./pezzo	pezzo	24.0	68.00	1'632.00
19.	Copertura e proteggere dei tubi d'acqua con sabbia	ca. m <sup>2</sup>	320.00	3.50	1'120.00
20.	Lavori di scavo per la posa dei impianti d'irrigazione, misura: 40x40x40 cm.	pezzo	24.0	70.00	1'680.00
21.	Aguzzamento dei tubi 60 mm Ø.	pezzo	7.0	69.00	483.00
riporto:					Fr. 55'319.65

riporto:					Fr. 55'319.65
22.	Fornitura e posa delle nuove scorie, sciolto 3 cm, larghezza di scavo ca. 40 cm, spianamento e rullare.	m2	160.0	16.50	2'640.00
23.	Trasporto del materiale rifiuti.	ca. m3	5.0	90.00	450.00
24.	Trasporto delle benne al deposito ivi compreso le tasse di deposito	benna	1.0	910.00	910.00
25.	Riparazione del superficie lungo scavi incl. fornitura e posa di 80 sacchi da miscela speciale (marna/sabbia rossa).	a corpo			5'700.00
					65'019.65
	+ 8.0 % IVA				5'201.55
<b>Totale irrigazione</b>					<b>ca. Fr. 70'221.20</b>

<b>Condizione di pagamento:</b>	30 giorni 2 % sconto.
<b>Base di prezzo:</b>	2012 (Tutte le parti e accessori per irrigazione automatica validità dei prezzi 1 mese)
<b>Commenti:</b>	Tutti i lavori idraulici ed elettrici non sono inclusi in questa offerta e deve essere eseguita da aziende locali.
<b>Esecuzione del lavoro:</b>	Inizio ca. mezzo settembre 2013 Quando insieme con pavimentazione nuova variante di riabilitazione oriduce il costruito sopra POS di superficie esistente. 1. "Installazione" da Fr. 1'000.00. POS. 24 "Processo di manutenzione del rivestimento" in quantità di Fr. 5'700.00 sarebbe.

Tennisbau AG  
alte Schulhausstr. 5  
Mehlsecken  
6260 Reiden  




vormals Bruno Weber & Sohn  
alte Schulhausstrasse 5  
Mehlsecken  
6260 Reiden  
Tel. 062 752 33 34  
Fax 062 752 34 75  
E-Mail info@tennisbau.ch  
www.tennisbau.ch

Filiale: 4052 Basel  
Luftmatzstrasse 26  
Tel. 061 312 00 11

MwSt-Nr.  
CHE-105.905.044

## PRESTAZIONI DEL COSTRUTTORE PER L'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPI DI TENNIS TC-ASCONA

### Irrigazione Automatica con 6 innaffiatori con posizionamento a scomparsa per ognuno dei 4 campi esistenti

<b>COSTRUTTORE:</b>	Autorizzazione per la presa d'acqua dalla rete pubblica.		
<b>SANITARIO:</b>	Realizzazione di un attacco d'acqua secondo le prescrizioni dell'azienda d'acqua locale		
	- fino alla facciata esterna del edificio	ø:	1½*
	- bisogno massimo d'acqua per gruppo d'irrigazione	l/m:	150
	- pressione d'acqua necessaria	bar:	5
	- pressione d'acqua esistente	bar:	8
	- Valvola di ritegno	pzzo:	esistente*
	- Disgiuntore di rete	ø: 40mm	pzzo: 1
<b>ELETTRICISTA:</b>	Raccordo e montaggio compreso cablaggio ele seguenti elementi di comando fra di loro, secondo schema:		
	- Orologgio di programmazione 230/24VAC, nel edificio	pzzo:	1
	- Sensore di pioggia 24VAC, con. 7.50m di cavo esposto al tempo montato al edificio o al recinto	pzzo:	1
	- Comando centrale d'interruzione 24VAC, presso orologio di programmazione	pzzo:	1
	- centrale d'interruzione 24VAC, al recinto	pzzo:	3
	- cablaggio delle valvole elettromagnetiche 24VAC nel pozzo di distribuzione	pzzo:	4
	con gallone LIYY DIN 47100 min. 7 x 0.75mm <sup>2</sup>	L:	~70
	- presa di distribuzione sulla batteria	pzzo:	esistente*

\* Compreso nella nostra fornitura.